



Reparaturanleitung für kleinere Leckstellen

- Stellen Sie kleinere Leckstellen durch Abwaschen mit Seifenwasser fest
- Kennzeichnen Sie die Leckstelle
- Seifenwasser gründlich abwaschen
- Säubern und Aufräumen der Leckstelle
- Aufräumen des Reparaturflickens
- Flicken und Leckstelle 2mal mit Klebstoff einstreichen, zwischen beiden Einstreichen 5 bis 10 Minuten Trockenzeit einhalten
- Auflegen des Reparaturflickens auf die Leckstelle
- Anpressen des Flickens auf die Leckstelle
- Nach 2 Stunden Wartezeit kann das Boot wieder aufgeblasen werden (nicht auf Volldruck)

Größere Reparaturen dürfen nur von zugelassenen Reparaturwerkstätten und Wartungsdiensten ausgeführt werden. Oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf und schicken uns das Boot zur Reparatur.

Spreu Boote
Lenneper Straße 33
D- 42289 Wuppertal
Telefon: +49 (0)202 / 62 91 50
Fax: +49 (0)202 / 622549
E-Mail: info@spreu-boote.de
www.spreu-boote.de